


CAD-Import



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*



Inhaltsverzeichnis

CAD-Import 1

Schritt-für-Schritt-Anleitung 1

 1. CAD-Import aufrufen 1

 2. CAD-Datei auswählen & importieren 1

 3. Nachbearbeitung in der Stückliste 2

CAD-Import

Support-Übersicht > CAD-Import


Mit dem CAD-Import können Stücklisten und Bauteildaten direkt aus externen CAD- und TGA-Programmen in **e-klimaX** eingelesen werden.

PDF-Dokument: [CAD-Import als PDF herunterladen](#)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. CAD-Import aufrufen

Öffnen oder erstellen Sie einen Auftrag in e-klimaX. In der Registerkarte **Auftrag** befindet sich rechts neben dem Eingabefeld **Zeichnung-Nr.** die Schaltfläche „**CAD-Import...**“:



2. CAD-Datei auswählen & importieren

- Wählen Sie im Dateidialog die aus dem CAD-Programm exportierte Schnittstellendatei aus (z. B. XML, CSV oder herstellerspezifisches Format).
- Bestätigen Sie mit **Öffnen**.
- Das Dialogfenster „**Auftrag: Import aus CAD-Datei**“ zeigt Ihnen eine Vorschau aller eingelesenen Bauteilpositionen:

Auftrag: Import aus CAD-Datei 'C:\CAD-Imp...' ✕

Positionen

36 Positionen Fehlerreport...

Position	Art-Nr.	DIN/Artikel	Anz	Verb1	Verb2	Verb
1	12	LT	1			
3	10	L	1			
4	41	UA	1			
5	70	TG	1			
6	1	BO	1			
7	10	L	1			
8	41	UA	1			

< >

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

- Klicken Sie auf **OK** oder **Übernehmen**, um die Positionen in Ihre e-klimaX Stückliste einzufügen.

3. Nachbearbeitung in der Stückliste

Die eingelesenen Bauteile stehen nun in der regulären Stückliste zur Verfügung und können wie gewohnt grafisch kontrolliert, ergänzt oder bei Bedarf angepasst werden.

Wichtiger Hinweis:

Voraussetzung für einen erfolgreichen Import ist, dass die Datei im CAD-System über das entsprechende e-klimaX Export-Plugin bzw. die definierte Schnittstelle erzeugt wurde. Nähere Informationen zur Einrichtung in Ihrem CAD-System erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen CAD-Hersteller.

[← Zurück zur Support-Übersicht](#)

From:
<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - MEZ-TECHNIK Wiki

Permanent link:
https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:bedienung:cad_import ✕

Last update: **2026/10/16 13:42**